

Ersatzteil-Liste

Techn. Stand: 2003-02

Motor MA II 3-12

Spare Part List

State of Art: 2003-02

Motor MA II 3-12


Pos. Item	Best.-Nr. Order No.	Bezeichnung	Description	St. Qty.
1.	0301-090	Ejot-PT-Schraube	ejot-PT-screw	4
2.	0343-073	Griffbügel MA	handle hoop MA	1
3.	0343-071	Motorhaube	motor cover	1
4.	0301-077	Linsenschraube	phillips screw	2
5.	0301-071	Federring	snap ring	2
6.	0336-030	Parallelverbinder nicht isoliert	parallel connector not insulated	1
8.	0060-073	Störschutzkondensator	interference protection condenser	1
9.	0336-005	Druckschraube	pressure screw	1
10.	0336-006	Druckring	pressure ring	1
11.	0314-058	Dichtring	seal ring	1
13.	0060-082	Motoroberteil	motor housing	1
15.	0333-017	• Kohlebürste 12V/24V/42V	carbon brush 12V/24V/42V	2
16.	0050-099	Kohlebürstenhalter	carbon brush holder	2
17.	0050-082	Lagerträger	bearing support	1
18.	0301-072	Schneidschraube	tap screw	8
19.	0343-085	Zuganker MA 3	tie rod MA 3	4
20.	0060-050	Kühlmantel MA 3	cooling jacket MA 3	1
21.	0060-144	+ Isoliermantel MA 3 12V beinhaltet Pos. 22	insulating jacket MA 3 12V including item 22	1
22.	0362-031	Typenschild MA 3 12V o.Usp.	type label MA 3 12V no lvr.	1
24.	0343-052	Klemmbügel	fixing clamp	1
25.	0301-048	U-Scheibe	washer	2
26.	0300-030	Ejot-PT-Schraube	ejot-PT-screw	2
	0060-164	+ Motorgehäuse kpl. MA 3 12V bestehend aus: Pos. 20, Pos. 21, Pos. 24, Pos. 25, Pos. 26	motor frame cpl. MA 3 12V consisting of: item 20, item 21, item 24, item 25, item 26	1
27.	0060-056	• Anschlußkabel	cable	1
28.	0301-102	Ejot-PT-Schraube	ejot-PT-screw	4
29.	0333-019	• Spritzwasserschutz f. Schutzsch.	splash proof protection f. switch	1
30.	0335-112	Schutzschalter 20,0A o.Usp.	protection switch 20,0A n. lvr	1
32.	0301-134	Sicherungsring	snap ring	1
33.	0301-093	Kugellagerausgleichsscheibe	ball bearing washer	2
34.	0321-126	• Rillenkugellager	grooved ball bearing	1
38.	0301-095	Linsenschraube	phillips screw	2
39.	0301-076	Zahnscheibe	tooth washer	2
40.	0335-063	Stator kpl. MA 3 12V	stator cpl. MA 3 12V	1
41.	0335-111	• Rotor kpl. MA 3 12V	rotor cpl. MA 3 12V	1
42.	0321-062	• Rillenkugellager	grooved ball bearing	1
43.	0060-080	Lagerschild	end plate	1
44.	0343-208	Lüfterrad	fan	1
45.	0060-059	Zwischenstück MA	motor endshield MA	1
46.	0301-060	Scheibe	washer	4
47.	0301-103	Ejot-PT-Schraube	ejot-PT-screw	4
48.	0343-333	• Mitnehmer	upper coupling	1

• Verschleißteil / wearing part + Neuteil / new part

Bei Ersatzteilbestellungen immer Bestell.-Nr. angeben und Fertigungs-Nr oder Auftrags-Nr. des zu reparierenden Gerätes.
Der Nettowarenwert einer Bestellung muß mindestens EUR 25,- (ohne MWSt.) betragen.

When ordering spare-parts always indicate the corresponding order No. and production No. or order No. of the unit to be repaired.
Minimum net value of spare part order shall amount to EUR 25,- (without VAT).

Änderungen vorbehalten / Subject to change.

Order Online: www.PumpCatalog.com

Seite/page: 2

Ersatzteil-Liste

Techn. Stand: **2003-02**
Motor MA II 3-12

Spare Part List

State of Art: **2003-02**
Motor MA II 3-12



Pos. Item	Best.-Nr. Order No.	Bezeichnung	Description	St. Qty.
	0060-034	Motor MA 3 12V o. Usp. n.Ex	motor MA 3 12V no lvr	1

- Verschleißteil / wearing part + Neuteil / new part

Bei Ersatzteilbestellungen immer Bestell.-Nr. angeben und Fertigungs-Nr oder Auftrags-Nr. des zu reparierenden Gerätes.
 Der Nettowarenwert einer Bestellung muß mindestens EUR 25,- (ohne MWSt.) betragen.

When ordering spare-parts always indicate the corresponding order No. and production No. or order No. of the unit to be repaired.
 Minimum net value of spare part order shall amount to EUR 25,- (without VAT).

Änderungen vorbehalten / Subject to change.

Order Online: www.PumpCatalog.com

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Techn. Stand: 2003-02
Motor MA II 3-12

State of Art: 2003-02
Motor MA II 3-12

